

## CHECKLIST DE INSPECCION CAMIONETA

**CONSIGNANTE**  
**99 minutos**

Fecha de Inspección 11-07-20  
Folio de Inspección 99-PBX5034-0724

| TIPO DE UNIDAD | MARCA      | MODELO Y VERSION | AÑO  |
|----------------|------------|------------------|------|
| CAMIONETA      | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER      | 2021 |

| NO. DE SERIE      | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA   | ECO     |
|-------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|
| WV1DPY7H8MH094035 |              |             | BARRIENTOS EDO MEX | PBX5034 |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| OPERACIONAL<br>PRUEBA DE ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO |    |            |
|------------------------------------|----------------|----|------------|
|                                    | SI             | NO | SIN PROBAR |
|                                    |                |    | X          |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL |         |                |           |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO                          | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
|                                | X       |                |           |

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES                   | TIENE COMPONENTE |    |           |
|-------------------------------|------------------|----|-----------|
|                               | SI               | NO | NO APLICA |
| MOTOR                         | X                |    |           |
| CUERPO DE ACELERACION         | X                |    |           |
| BOBINA Y CABLES DE BUJIAS     |                  |    | X         |
| TURBO                         | X                |    |           |
| RADIADOR / MANGUERAS          | X                |    |           |
| VENTILADOR                    | X                |    |           |
| ALTERNADOR                    | X                |    |           |
| MARCHA <i>No visible</i>      | X                |    |           |
| CAJA DE DIRECCION             | X                |    |           |
| COMPUTADORA <i>no visible</i> | X                |    |           |
| ARNES                         | X                |    |           |
| BANDAS Y POLEAS               | X                |    |           |
| DIFERENCIAL                   |                  |    | X         |
| CARDAN                        |                  |    | X         |
| TRANSMISION                   | X                |    |           |
| MUELLES                       | X                |    |           |
| AMORTIGUADORES                | X                |    |           |
| BATERIAS (1) <i>mal</i>       | X                |    |           |

| CABINA Y CARROCERIA                    | TIENE COMPONENTE |    |
|--|------------------|----|
|  | SI               | NO |
| LLAVES                                 | X                |    |
| SWITCH                                 | X                |    |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS                | X                |    |
| VOLANTE                                | X                |    |
| ASIENTOS                               | X                |    |
| PALANCA DE VELOCIDADES                 | X                |    |
| PLACA VIN                              | X                |    |
| TAPAS DE PUERTAS                       | X                |    |
| ELEVADORES DE VIDRIO <i>electricos</i> | X                |    |
| MANIJAS DE PUERTA                      | X                |    |
| COFRE                                  | X                |    |
| PUERTAS                                | X                |    |
| FAROS                                  | X                |    |
| PARABRISAS                             | X                |    |
| ESPEJOS RETROVISORES                   | X                |    |
| SERIE GRABADA EN CHASIS                |                  | X  |
| NO. LLANTAS (4) <i>100%</i>            | X                |    |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE (2)             | X                |    |

OBSERVACIONES GENERALES: se observan fallas mayores y menores golpes / ruidos en carroceria y rayones

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.


LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
NOMBRE Y FIRMA